



### ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และน้ำผิวดิน ในพื้นที่เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และน้ำผิวดิน ในพื้นที่เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

น้ำทะเล จำนวน 3 สถานี ได้แก่

- 1) หาดแม่หาด หน้า Ananda Villa ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
- 2) หาดทรายรี หินจปร. ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
- 3) หาดโหลกบ้านเก่า ร้านดำน้ำ New Heaven ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

น้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี ได้แก่

- 1) คลองบริเวณแม่หาด ช่างทำเทียบเรือสงเสริม ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
- 2) คลองบริเวณโหลกบ้านเก่า ทางไปแหลมคลอง ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
- 3) อ่างเก็บน้ำโหลกบ้านเก่า ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

และจัดส่งตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ต่อไป



โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”